

Statistik II für Betriebswirte

Vorlesung 15

Dr. Andreas Wünsche

TU Bergakademie Freiberg
Institut für Stochastik

03. Februar 2020



8.3. Kontrollkarten

- ▶ Ziel ist die laufende Kontrolle der Produktion.
- ▶ In regelmäßigen Abständen werden kleine Stichproben entnommen, aufgrund derer entschieden wird, ob die Fertigung wie gewünscht verläuft oder ob Störungen aufgetreten sind, die ein Eingreifen in den Produktionsprozess erforderlich machen.
- ▶ **Hilfsmittel zur Entscheidung: Kontrollkarten** (engl.: "control charts"), auch **Qualitätsregelkarten** oder **Regelkarten**.
- ▶ Auf den Kontrollkarten werden statistische Stichprobenkennwerte (z.B. Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung eines Werkstückmaßes) grafisch dargestellt.
- ▶ Meist werden auch **Warn-** und **Eingriffsgrenzen** auf den Kontrollkarten eingezeichnet.
- ▶ Grundlage ist ein statistischer Test, der für die Praxis aufbereitet ist und eine laufende Überwachung der Produktion gestattet, da er direkt in den Fertigungsprozess eingeschaltet ist.



8.3.1 Mittelwertkarte (\bar{x} -Karte)

- ▶ Erklärung der Vorgehensweise am Beispiel der **Mittelwertkarte** (\bar{x} -Karte).
- ▶ Das Merkmal X sei normalverteilt, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, die Varianz σ^2 wird (vorerst) als bekannt angesehen.
- ▶ Gegeben sei ein **Sollwert** a für den Erwartungswert $\mu = \mathbf{E}X$.
- ▶ Zu Zeitpunkten t_j , $j = 1, 2, \dots$ (meist gleichmäßig verteilt) werden die letzten n von der Maschine gefertigten Erzeugnisse entnommen und die Werte des Merkmals gemessen, so erhält man die konkreten Stichproben $x_1^{(j)}, \dots, x_n^{(j)}$.
- ▶ Für jede dieser Stichproben wird der Signifikanztest mit

$$H_0 : \mu = a \quad \text{gegen} \quad H_A : \mu \neq a$$

durchgeführt.



Kontrollgrenzen

- ▶ Dabei wird H_0 **nicht abgelehnt**, falls gilt

$$K_u := a - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{x}^{(j)} < a + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =: K_o.$$

- ▶ Hier ist $\bar{x}^{(j)}$ der Mittelwert der Stichprobe vom Umfang n zum Zeitpunkt t_j , $j = 1, 2, \dots$ und α ein vorgegebenes Signifikanzniveau.
- ▶ Die Grenzen K_u und K_o werden **untere** bzw. **obere Kontrollgrenze** genannt.
- ▶ In Europa wird üblicherweise $\alpha = 0.01$ gewählt, dies führt auf $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 2.576$.
- ▶ In Amerika wird üblicherweise $\alpha = 0.0027$ gewählt, dies führt auf $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 3$.



Grafische Darstellung

Die Kontrollkarte besteht in der Regel aus folgender grafischer Darstellung:

- ▶ die Stichprobenmittelwerte $\bar{x}^{(j)}$ werden im Zeitverlauf eingetragen;
- ▶ zusätzlich wird die **Mittellinie** (eine waagerechte Gerade in Höhe des Sollwertes a) angegeben;
- ▶ außerdem werden die **Kontrollgrenzen** (waagerechte Linien in Höhe von K_u bzw. K_o) eingezeichnet.
- ▶ Da bei geeigneter Wahl von α ein Überschreiten dieser Grenzen zum Eingriff in den Prozess führt, heißen sie auch **Eingriffsgrenzen** und werden mit **UEG** (**untere Eingriffsgrenze**, engl.: "LCL") bzw. **OEG** (**obere Eingriffsgrenze**, engl.: "UCL") bezeichnet.




Beispiel 8.4

- ▶ Die Merkmalsgröße X (Bolzendurchmesser) sei normalverteilt mit Standardabweichung $\sigma = 3.21$, der Sollwert betrage $a = 9.49$.
- ▶ Der Stichprobenumfang für $t_j, j = 1, \dots, 9$, betrage 5.
- ▶ $K_u = 9.49 - 2.576 \cdot \frac{3.21}{\sqrt{5}} = 5.79$; $K_o = 9.49 + 2.576 \cdot \frac{3.21}{\sqrt{5}} = 13.19$.
- ▶ In Statgraphics gelangt man zur Mittelwertkarte z.B. über (englische/deutsche Version):
 - ▶ SPC → Control Charts → Basic Variables Charts → X-bar and R Charts
 - ▶ SPC → Regelkarten → Klassische Regelkarten für messbare Regelkarten → x-quer/R-Karten



Kontrollkarte im Beispiel 8.4 mit Statgraphics

X-bar Chart for Bolzendurchmesser




Das Prüfverfahren

- ▶ Solange sich der Wert $\bar{x}^{(j)}$ innerhalb des durch die Kontrollgrenzen K_u und K_o festgelegten Bereiches befindet, heißt der Prozess **stabil** oder **in statistischer Kontrolle** oder **beherrscht** (engl.: "process in control").
- ▶ Liegt der Punkt jedoch oberhalb von K_o oder unterhalb von K_u , ist der Prozess **außer Kontrolle**, dies ist ein Signal zur Unterbrechung des Produktionsprozesses und zur Überprüfung der Maschine (Einstellungen, Verschleißteile, etc.).
- ▶ Mitunter werden noch für einen Wert $\alpha = 0.05$ ($z_{0.975} = 1.96$) und obige Formeln für die Grenzen die entsprechende **untere** bzw. **obere Warngrenze** mit in das Diagramm eingetragen.



Kontrollkarte mit Warngrenzen (Bsp.8.4 mit Statgraphics)

X-bar Chart for Bolzendurchmesser



Mögliche Fehlentscheidungen

- ▶ Es erfolgt ein Eingriff in den Produktionsprozess, da die Kontrollgrenzen überschritten werden, **obwohl** der Prozess ungestört verläuft („**blinder Alarm**“).

- ▶ Die Wahrscheinlichkeit für diesen **Fehler 1. Art**

H_0 wird abgelehnt, obwohl H_0 richtig ist
ist durch die Irrtumswahrscheinlichkeit α des Tests festgelegt.

- ▶ Es erfolgt kein Eingriff, da die Kontrollgrenzen nicht überschritten werden, **obwohl** der Prozess gestört ist („**unterlassener Alarm**“).

- ▶ Die Wahrscheinlichkeit für diesen **Fehler 2. Art**

H_0 wird nicht abgelehnt, obwohl H_0 falsch ist
hängt von dem tatsächlichen Erwartungswert $\mu (\neq a)$ des Merkmals X ab. Sie kann durch die Gütefunktion charakterisiert werden.



Eingriffskennlinie (Gütefunktion)

- ▶ Die **Gütefunktion** gibt die Wahrscheinlichkeit (in Abhängigkeit vom tatsächlichen Erwartungswert μ) an, mit der H_0 durch den Test abgelehnt wird.
- ▶ Sie wird hier **Eingriffskennlinie** genannt, da eingegriffen wird, falls H_0 abgelehnt wird.
- ▶ **Bezeichnung:**

$$g(\mu) = g_1(\delta),$$

wobei $\delta = \frac{\mu - a}{\sigma}$ die Abweichung des gestörten vom ungestörten Prozess (in Einheiten von σ) zum Ausdruck bringt.



Gütefunktion für den betrachteten Test

- ▶ Wenn μ der tatsächliche Erwartungswert von X ist, so gilt

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad Z := \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1).$$


$$g(\mu) = P_{\mu}(\text{H}_0 \text{ wird abgelehnt})$$

$$\begin{aligned} &= 1 - P_{\mu}\left(a - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} < a + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - P_{\mu}\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma} \left(a - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \mu\right) < \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X} - \mu)\right) \\ &\quad < \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \left(a + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \mu\right) \\ &= 1 - P\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \delta\sqrt{n} < Z < z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \delta\sqrt{n}\right) \\ &= \Phi\left(\delta\sqrt{n} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) + \Phi\left(-\delta\sqrt{n} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) =: g_1(\delta). \end{aligned}$$



Gütefunktion für unterschiedliche Stichprobenumfänge

- ▶ Eingriffskennlinie für den betrachteten Test mit $n = 5$ (rot) und $n = 20$ (blau):




- ▶ Wahrscheinlichkeit des Eingriffs $g(\mu)$ bei $\alpha = 0.01$:

μ	a	$a \pm \sigma$	$a \pm 2\sigma$	$a \pm 3\sigma$
$ \delta $	0	1	2	3
$n = 5$	0.01	0.367	0.971	1.000
$n = 20$	0.01	0.971	1.000	1.000

OC-Funktion im Beispiel 8.4 mit Statgraphics

In Statgraphics wird bei der Kontrollkarte nicht die Gütefunktion, sondern die OC-Funktion bestimmt:

$$L(\mu) = 1 - g(\mu).$$



Erwartete Lauflänge

- ▶ Als **Lauflänge** N bezeichnet man die (zufällige) Anzahl der Kontrollen bis zum ersten Eingriff.
- ▶ $p = g(\mu) = g_1(\delta)$ ist die Wahrscheinlichkeit eines Eingriffs für einen festen Zeitpunkt.
- ▶ Unter der Annahme, dass sich μ im Verlauf der Produktion nicht verändert, ist die Zufallsgröße N geometrisch verteilt:

$$P_{\mu}(N = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$


- ▶ Die **mittlere Lauflänge** ("ARL", "Average Run Length") ist somit

$$\mathbf{E}_{\mu} N = \frac{1}{p} = \frac{1}{g(\mu)} = \frac{1}{g_1(\delta)}.$$

- ▶ Ungestörter Fertigungsprozess (d.h. $\mu = a$) $\Rightarrow \mathbf{E}_{\mu} N = \frac{1}{g(a)} = \frac{1}{\alpha}$
(für $\alpha = 0.01$ erfolgt im Mittel nach 100 Stichproben ein blinder Alarm).



Erwartete Lauflänge im Beispiel 8.4 mit Statgraphics



8.3.2 Der Fall geschätzter Parameter

- ▶ In der Praxis sind oft die Parameter $\mu = a$ und σ der normalverteilten Grundgesamtheit unbekannt, sie müssen geschätzt werden (aus den Daten einer Stichprobe, die **Vorlauf** genannt wird, mit mindestens 100 bis 150 Teilen der laufenden Produktion).
- ▶ Bei einem geplanten Stichprobenumfang von z.B. $n = 5$ für die Kontrollkarte sollten also $k = 20$ (bis $k = 30$) Untergruppen von je 5 Erzeugnissen untersucht werden, die entsprechenden Werte seien wieder $x_i^{(j)}$.
- ▶ Der Erwartungs- oder Sollwert a kann durch den arithmetischen Mittelwert geschätzt werden:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{k \cdot n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n x_i^{(j)} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \bar{x}^{(j)}$$

mit $\bar{x}^{(j)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{(j)}$, $j = 1, \dots, k$ (Mittelwert der Untergruppe).



Schätzung der Standardabweichungen

- ▶ Bei der Schätzung der Standardabweichung σ ist zu beachten, dass S^2 eine erwartungstreue Schätzung für die Varianz σ^2 , jedoch $S = \sqrt{S^2}$ **keine** erwartungstreue Schätzung für die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (und die Stichprobenzahl n üblicherweise hier nicht groß) ist.
- ▶ Genauer gilt bei einem Stichprobenumfang von n die Beziehung

$$\mathbf{ES} = a_n \sigma \quad \text{mit} \quad a_n = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}.$$

Schätzung der Standardabweichungen

3 Möglichkeiten zur Schätzung der Standardabweichung sind:

1. die direkte Schätzung aus allen $m = k \cdot n$ Beobachtungswerten $x_i^{(j)}$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, k$,

$$s_m = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \left(x_i^{(j)} - \hat{\mu}\right)^2},$$

es gilt $\mathbf{E}S_m = a_m \sigma$ mit z.B. $a_{100} = 0.9975$;

2. die Schätzung durch das arithmetische Mittel \bar{s} der empirischen Standardabweichungen der k Untergruppen vom Umfang n ,

es gilt $\mathbf{E}\bar{S} = a_n \sigma$ mit z.B. $a_5 = 0.940$,

um eine erwartungstreue Schätzung zu erhalten, verwendet man den korrigierten Wert $\bar{s}^* = \bar{s}/a_n$;

3. eine Schätzung auf Basis der empirischen Spannweiten der k Untergruppen.


Schätzung der Parameter im Beispiel 8.4

- ▶ Wir schätzen die Parameter im Beispiel 8.4 (Fortsetzung) mit Hilfe von Statgraphics (Daten stammen aus STORM, Abschnitt 21.2, Beispiel 21-2).
- ▶ *In Statgraphics muss man dazu unter (in englischer/deutscher Version):*
 - SPC → Control Charts → Basic Variables Charts → X-bar and S Charts /
 - SPC → Regelkarten → Klassische Regelkarten für messbare Regelkarten → x-quer/S-Karten
 - im Fenster*
 - X-bar and S Chart Options / x-quer/S-Karte: Optionen
 - den Punkt*
 - Initial Study / Vorlaufuntersuchung
 - aktivieren.*




Schätzung der Parameter im Beispiel 8.4 (Fortsetzung)

- ▶ Statgraphics schätzt bei *x-quer/S-Karte* die Standardabweichung nach Methode 2 und bei *x-quer/R-Karte* nach Methode 3 (jeweils **Prozess-sigma**).
- ▶ Im Beispiel erhält man $\bar{x} = 9.25$ und $\bar{s}^* = 3.16$.
- ▶ Mittelwertkarte für den Vorlauf



Schätzung der Parameter im Beispiel 8.4 (Fortsetzung)

- ▶ Normalerweise müsste man mit Hilfe statistischer Tests prüfen, ob der Vorlauf tatsächlich **störungsfrei** läuft, z.B. durch
 - ▶ Test auf Normalverteiltheit der Stichproben mit den geschätzten Parametern (z.B. Shapiro-Wilk-Test);
 - ▶ Test auf Gleichheit der k Varianzen (z.B. Bartlett-Test);
 - ▶ Test auf Gleichheit der k Mittelwerte (Varianzanalyse, F-Test).
- ▶ In der Praxis häufig anderes Vorgehen: Streichen der Stichproben, die außerhalb der Kontrollgrenzen liegen.
- ▶ Im Beispiel erhält man $\bar{x}_{korr} = 9.49$ und $\bar{s}_{korr}^* = 3.21$.
- ▶ Mittelwertkarte für den korrigierten Vorlauf



8.3.3 Weitere Arten von Kontrollkarten

- ▶ Behandelt wurde bisher ein Beispiel einer **Kontrollkarte ohne Gedächtnis**, bei der eine Entscheidung über einen Eingriff nur aufgrund des Befundes der aktuellen Stichprobe getroffen wird.
- ▶ Derartige Kontrollkarten wurden 1931 von W.A. SHEWHART (1891-1967) eingeführt, sie werden auch **Shewhart-** oder **klassische Kontrollkarten** genannt.
- ▶ Wichtige Arten der **Kontrollkarten für die messende Prüfung (Variablenprüfung)** zur Überwachung der **Fertigungslage** sind
 - ▶ die Mittelwertkarte (\bar{x} -Karte);
 - ▶ die Einzelwertkarte;
 - ▶ die Mediankarte (\tilde{x} -Karte);
 - ▶ die Urwertkarte (Extremwertkarte).
- ▶ Wichtige Arten zur Überwachung der **Fertigungsstreuung** sind
 - ▶ die Standardabweichungskarte (s -Karte);
 - ▶ die Spannweitenkarte (R -Karte).

Kombinierte Kontrollkarten und Kontrollkarten für die Attributprüfung

- ▶ Wichtige Arten von **kombinierten** oder **zweispurigen Kontrollkarten** zur Überwachung der Lage und der Streuung gleichzeitig sind
 - ▶ die \bar{x}/s -Karte;
 - ▶ die \tilde{x}/R -Karte.
- ▶ Bei den **Kontrollkarten für die zählende Prüfung (Attributprüfung)** unterscheidet man im Wesentlichen
 - ▶ die p -Karte (p ist der Ausschussprozentsatz im Posten);
 - ▶ die x -Karte (x ist die Anzahl der Fehler in der Stichprobe);
 - ▶ die u -Karte (u ist die Anzahl der Fehler je Erzeugniseinheit).
- ▶ Dabei kann gegebenenfalls eine Erzeugniseinheit auch mehrere Fehler aufweisen, die z.B. durch unterschiedliche Merkmale definiert werden.

Kontrollkarten mit Gedächtnis

- ▶ Weiterhin gibt es **Kontrollkarten mit Gedächtnis**, bei denen eine Entscheidung über einen Eingriff auch aufgrund der Ergebnisse vergangener Stichproben getroffen wird.
- ▶ Diese verwenden mehr Informationen über den Prozessverlauf und können somit Störungen schneller aufdecken als klassische Kontrollkarten.
- ▶ Wichtige Formen solcher Kontrollkarten mit Gedächtnis sind
 - ▶ die **MOSUM-Karte** ("Moving Sum Chart"), eine **Regelkarte für einen gleitenden Mittelwert** (mit einer endlichen Anzahl identischer Gewichte);
 - ▶ die **EWMA-Karte** ("Exponentially Weighted Moving Average Sum Chart"), eine Regelkarte für einen gleitenden Mittelwert mit exponentiell abklingenden Gewichten;
 - ▶ die **CUSUM-Karte** ("Cumulative Sum Chart"), hier erfolgt eine Auswertung mit Hilfe der kumulierten Summen der Abweichungen aller zurückliegender Stichprobenmittelwerte vom Sollwert a .



Klausuren Statistik I und II für Betriebswirte

▶ Statistik I

- ▶ Termin: Freitag, 14. Februar 2020, 8:00 - 10:00 Uhr.
- ▶ Raum:
 - ▶ MIB-1113

▶ Statistik II

- ▶ Termin: Donnerstag, 5. März 2020, 8:00 - 10:00 Uhr.
- ▶ Raum:
 - ▶ Alte Mensa

- ▶ Es muss selbstständig gearbeitet werden. Als Hilfsmittel für die Prüfungen ist außer Notebook und Handy alles zugelassen.

